

זהירות

גלאי אינט מודרני פריטים המסוככים באופן כלשהו, או פריטים השקועים מעל 83 מ"מ מפני השטח.

מצב METAL

cashmetech במצב AUTO SCAN, הוא מודר קורות, מתקנתocabili'eshmal במקביל, צג LCD וצין איזה חומר אותה.

1. יש לבחור מצב "AUTO".

2. יש להניח את החישון על הקיר כשהוא במצב ישיר, יש ללחוץ ולהחזיק את לחץ הפעלה/כיבוי.

3. יש להחליק אופקית באטיות את גלאי לאחור הקיר – שמאליה או ימינה. יש לשמר על מגע בין בסיס גלאי לקיר. אם אוצרת מעל עצם אחד, כל העצמים שאותו ציינו, החומר בעל האות החזק ביותר יציג, והסמלים האחרים ייהבהו.

סריקה במצב METAL
ניתן לאטאר צינורות מתקת בעומק של עד 38 מ"מ
ניתן לאטאר צינורות נחושת בעומק של עד 38 מ"מ
ניתן לאטאר עצמי מתקת אחרים בעומק של עד 50 מ"מ
1. יש לבחור מצב "METAL".
2. יש ללחוץ ולהחזיק את לחץ הפעלה/כיבוי. יש לכידל את הקיר כשהיא במצב ישיר.

3. יש להמשיך להחזיק את לחץ הפעלה/כיבוי, ולהחליק אופקית באטיות את גלאי לאחור הקיר-شمאליה או ימינה. יש לשמר על מגע בין בסיס גלאי לקיר. הפס המרכזי על מסך LCD מצין סימוכות מרבית למתקת. כהפס המרכזי קופיע, יש לסקאן נקודה זו.
4. יש להמשיך להחזיק את לחץ הפעלה/כיבוי ולסרק מעבר למקום המסוכן עד להיעלמות הפסים. לאחר מכן, יש להחליק את גלאי בכיוון ההפוך כדי לאטאר את הקצה השני של העצם המתקת. יש לסקאן נקודה זו. העצם המתקת ממוקם בין שני סימנים אלה.


5. לאישור מיקום המתקת, יש לכבות את גלאי ולהניחו על הקיר – קרוב ככל האפשר למיקום המשוער של העצם המתקת. יש ללחוץ ולהחזיק את לחץ הפעלה/כיבוי, ולהזoor על התהלהק.

4

סריקה במצב AC
אישור מתח AC רציף: גלאי מודר מתח מ-50 עד 250 וולט בתדריות של 50 עד 60 הרץ (זרם חילופין) בתקן CABL cashmeli'chi'el-al-mosoc'h, הנמצא בעומק של עד 2 אינץ' (50 מ"מ) מפני השטח של הקיר. מטען בטיחות, תכונת איתור המתוח פועלת בריצפות בכל הדגמים.

1. יש לבחור מצב "AC".
2. יש ללחוץ ולהחזיק את לחץ הפעלה/כיבוי. יש לכידל את גלאי הרחק מהוות כי כלשהו. יש להניח את גלאי על הקיר כשהוא במצב ישיר.

3. יש להמשיך להחזיק את לחץ הפעלה/כיבוי, ולהחליק באטיות את גלאי לאחור הקיר. יש לשמר על מגע בין בסיס גלאי לקיר. המחוון "AC" יופיע על מסך LCD- צג LCD ומופיע במקומו. כל הפסים מציגים סימוכות מרבית. יש לסקאן נקודה זו.



2

3. יש להמשיך להחזיק את לחץ הפעלה/כיבוי ולסרק מעבר למקום המסוכן עד להיעלמות הפסים. לאחר מכן, יש להחליק את גלאי בכיוון ההפוך כדי לאטאר את הקצה השני של הקורה. יש לסקאן נקודה זו. הקורה ממוקמת בין שני סימנים אלה.

4. לאישור מיקום הקורה, יש לכבות את גלאי ולהניחו על הקיר – קרוב ככל האפשר למיקום המשוער של הקורה. יש להלחוץ ולהחזיק את לחץ הפעלה/כיבוי, ולהזoor על התהלהק.

התקנת הסוללות

- יש להסיר את כיסוי תא הסוללות שבגבו היחיד.
 - יש להכניס סוללה של 9 וולט, ולהרכיב את הכיסוי.
- סריקה במצב METAL

יש להשתמש במצב STUD לעומקים של עד 33 מ"מ.

- יש להניח את גלאי על הקיר כשהוא במצב ישיר. יש לבחור מצב "STUD" להלחוץ ולהחזיק את לחץ הפעלה/כיבוי.
- יש להחליק את גלאי באטיות לאחור הקיר על מגע בין בסיס גלאי או ימינה. יש לשמר כשמוצגים פסים מלאים על מסך LCD ומושמע צליל יציב, קצה הקורה אותה. יש לסקאן נקודה זו.

גלאי רב-תכליתי בעל חישון המאפשר כבלי שחמל פעילים, מתקת וקורות

מדריך למשתמש**תודה שרכשת את גלאי רב תכליתי דגם 383 מתוצרת קפרו תעשיות בע"מ**

נאלה זיה תוסף לישומים הבאים:

- אישור כבלי שחמל מוסתרים המוליכים זרם חילופין (AC), מתקות וקורות עץ דרכ קירות בטון וגב
- מניעת התחשמלות עקב קידוח דרכ כבלי שחמל

תכונות:

- ישנים אלקטרוניים
- מעקב אחר קריה, המצדד בתאורה אחרת, מסמן את המיקום המדויק
- בדיל בין עץ, מתקת וכבלי שחמל
- זמן גלוי
- סריקה אוטומטית

זהירות

בהתאם למידת הסימוכות של חישות שחמל או צנרת לפני השטח של הקיר, יתכן שהגלאי יאטאר פריטים אלה בדופן הקורה. יש להיזהר תמיד כשמוצעים פעלות מסווג, חיתוך או קידוח לערך קירות, רצפות ותקרות העלוות להקל פריטים אלה.

כדי להימנע מההפרעות, יש לזכור שהרווח בין קורות או בין קורות התומכות ברצפה הוא בדרך כלל 406 מ"מ או 610 מ"מ ושרוחבן הוא בדרך כלל 38 מ"מ. "תיכון", שכל עצם קרובה או שונה ברוחבה שאינה קורה, קורה התומכת ברצפה או מונעת אש.

כשעובדים ליד כבלי שחמל יש לכבות תמיד את המכשיר.

יש לשמר מדריך למשתמש זה במקום בטוח לעין עתידי.

יש לקרו בעין מדריך למשתמש זה לפני השימוש במאתר הקורות. יש לתפעל תמיד את מכשיר זה בהתאם לנוהלים ואזהרות המובאים במדריך זה.

הערה**קפרו תעשיות בע"מ**

קדרים, 20117 ישראל
© 2012 קפרו תעשיות בע"מ

זהירות

גלאי אינט מודרני פריטים המסוככים באופן כלשהו, או פריטים השקועים מעל 83 מ"מ מפני השטח.

AUTOMATIC SCAN

cashmetech במצב AUTO SCAN, הוא מודר קורות, מתקנתocabili'eshmal במקביל, צג LCD וצין איזה חומר אותה.

1. יש לבחור מצב "AUTO".

2. יש להניח את החישון על הקיר כשהוא במצב ישיר, יש ללחוץ ולהחזיק את לחץ הפעלה/כיבוי.

3. יש להחליק אופקית באטיות את גלאי לאחור הקיר – שמאליה או ימינה. יש לשמר על מגע בין בסיס גלאי לקיר. אם אוצרת מעל עצם אחד, כל העצמים שאותו ציינו, החומר בעל האות החזק ביותר יציג, והסמלים האחרים ייהבהו.

גלאי לא תאטאר כלים חיים בתקן צינור מתקת או תעלת מתקת, מאתורי כיסוי" קיר מתקתים או מאתורי עץ בלבד מסווגים מסווגים או חומרים צפופים אחרים. יש לנוהג במסנה זהירות כשבודקים מבנים כאמור. יש לכבות תמיד את גלאי במהלך מסמוך, חיתוך או קידוח לדחישות שחמל.

5

3

7

1