גלאי לייזר

גלאי לייזר

פלס הלייזר 8991 ™Prolaser® Electrota יעיל לטווחים של עד 300 מ', בשימוש עם גלאי. יש לעשות שימוש בגלאי במקרים בהם קשה להבחין בקרן הלייזר, כמו בזמן עבודה בחוץ או בתנאי תאורה חזקה. גלאי הלייזר ניתן להרכבה על כל עמוד או סרגל מדידה, למקרה ובו קרן הלייזר ממוקמת גבוה מידי.

הוראות שימוש

1. *על מנת להדליק את הגלאי, יש ללחוץ על כפתור **1** (**POWER**).*
2. *הגלאי מאפשר בחירה בין שלוש רמות קול: חזקה (ברירת מחדל), רגילה וללא. על מנת לבחור בעוצמת הקול הרצויה, יש ללחוץ על כפתור **2** (**SOUND**).*
3. *הגלאי מאפשר בחירה בין שלוש רמות דיוק: 1± מ"מ, 5± מ"מ או 10± מ"מ. על מנת לבחור בדיוק הרצוי, יש ללחוץ על כפתור **4** (**ACCURACY**).*
4. *יש למקם את הגלאי מול קרן הלייזר ולהזיזו למעלה או למטה בהתאם לחיווי החיצים על מסך הגלאי, נורות ה LED הכתומות והאדומות והצפצוף המקוטע.*
5. *כאשר הגלאי נמצא בקו אחד עם קרן הלייזר, יופיע קו אופקי על המסך, תידלק נורת LED ירוקה ויישמע צפצוף רציף.*



1. *כפתור הדלקה*
2. *כפתור עוצמת קול*
3. *כפתור תאורת רקע*
4. *כפתור בחירת דיוק*