






# Prolaser® Plus

Model No. 872

## Uživatelský Manuál





Ďakujeme za zakúpenie Kapro 872 Prolaser® Plus.  
Vlastníte teraz najmodernejší laserový nástroj na trhu.  
Tento manuál Vám, ukáže ako ho maximálne využiť.

## **POUŽITIE**

872 Prolaser® Plus je inovativne navrhnutý pre široké spektrum profesionálnych a domáčich prác, vrátane:

- Zarovnanie obkladu, skriniek, oktajových líšť, lemov a rezov
- Pokladanie podláh a exteriérových poterov
- Zakladanie dverí a okien



### **Poznámka**

Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

# OBSAH

• <b>Funkcie</b>	<b>4</b>
• <b>Bezpečnostné pokyny</b>	<b>5-6</b>
• <b>Vloženie batériei</b>	<b>7-8</b>
• <b>Časti zariadenia</b>	<b>9</b>
• <b>Návod na obsluhu</b>	<b>10-12</b>
• <b>Údržba</b>	<b>13</b>
• <b>Kalibrácia</b>	<b>14-19</b>
• <b>Technické údaje</b>	<b>20</b>
• <b>Záruka</b>	<b>21</b>



## PARAMETRE

- Prekrížené horizontálne a vertikálne línie pod 90° uhlom
- Rozsah lasera:
  - Vnútri – 30m
  - Vonku – 50m s detektorom
- „Sklonový mód“ pre zaznačenie uhlov
- Pevné skladacie nohy pre umiestnenie pod uhlom a úpravu výšky
- Samonivelizačný rozsah:  $\pm 3^\circ$
- Presnosť: 0.2mm/m
- Vizuálne a zvukové upozornenie ak je nerovne upevnený laser
- $\frac{1}{4}$ " adaptér trojnožky
- Protinárazové gumové púzdro – schránka lasera
- Nohy sa skladajú oproti laseru pre ochranu zariadenia

# BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



## VAROVANIE

Zariadenie vyžaruje žiarenie, ktoré je klasifikované pod a EN 60825-1 ako trieda II.

Laserové žiarenie môže spôsobiť vážne zranenie očí.



- Nikdy sa priamo nepozerajte do laserového lúča
- Laserový lúč nikdy neumiestnite tak aby mohol oslepíť Vás alebo iné osoby.
- Nepracujte zo zariadením v blízkosti detí ani nedovoľte deťom používať toto zariadenie.
- Nepozerajte sa do laserového lúča pomocou zväčšovacích optických zariadení ako sú napríklad d'alekohľad alebo teleskop.

**VAROVANIE:** Zariadenie obsahuje olovo a elektrické súčiastky ktoré obsahujú chemikálie spôsobujúce rakovinu, vrodené chyby a iné zdravotné problémy.



## Poznámka

Červené laserové okuliare slúžia na zlepšenie viditeľnosti laserového lúča, ale nebráňia prenikaniu laserového žiarenia do očí.




- Neodstraňujte alebo neničte varovné štítky na zariadení.
- Nerozoberajte zariadenie
- So zariadením nehádžte
- Nepoužívajte riedidlá na čistenie laseru.
- Nepracujte so zariadením pri teplotách nižších ako -10°C alebo vyšších ako 45°C (14°F / 113°F)
- Nepracujte so zariadením v prostredí kde hrozí výbuch (prítomnosť horľavých kvapalín, plynov alebo prachu).  
V meracom zariadení sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli prach alebo výpary zapálit.
- Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho a umiestnite ho do puzdra.
- Predtým ako budete zariadenie prepravovať na iné miesto uistite sa že je výkyvná jednotka zaistená.

### Poznámka

Ak pred prepravovaním zariadenia nebude výkyvná jednotka zaistená mohla by sa pri prudších pohybach poškodiť.

## INŠTALÁCIA BATÉRIÍ



1. Stlačte západku a odstráňte kryt batérie.
2. Vsuňte 3 nové AA batérie tej istej značky a podľa znázornenia ich polarity na vnútornej strane slotu pre batérie.
3. Nasadte kryt batérie.



### Poznámka

V prípade dlhodobého nepoužívania zariadenia vyberte batérie. Predídeť tak ich vytečeniu a korózii.

- 1. On/Off (Vypni/Zapni) vypínač**
- 2. Kovové nožičky**
- 3. Klávesnica**
  - a. Manuálny Režim
  - b. Selektor lúča
  - c. Pulzný Mód
  - d. Indikátor Manuálneho Módu
  - e. Indikátor Laserového lúča
  - f. Pulzný (detektor) mód
- 4. Okno projekcie lasera**
- 5. Kryt batérie**
- 6. ¼" trojnožkový adaptér**




# NÁVOD NA POUŽITIE

## Práca v automatickom mode (samo-nivelizácia):

Tento laser premieta horizontálne línie, vertikálne línie alebo obidva súčasne.

1. Vyberte laser z púzdra a postavte ho na plochý, bezvibračný povrch alebo do trojnožky.
2. Zapnite ON/OFF vypínač do polohy ON.  
Laser začne generovať prekríženu horizontálnu a vertikálnu čiaru a indikátor laserového lúča sa rozsvieti.
3. Vyberte si lúče, ktoré chcete použiť stlačením (B) Selektora lúča.
4. Pred pohnutím lasera uistite sa, že laser je v pozícii OFF ktoré zaistuje zaistňovací mechanizmus.






## Práca v manuálnom mode:

V manuálnom móde je samonivelizačný mechanizmus laseru 872 odistený takže môžete nastaviť laserové lúče na akokoľvek sklon je požadované.

1. Vyberte laser z puzdra a postavte ho na plochý, bezvibračný povrch alebo do trojnožky.
2. Stlačte gombík manuálneho módu. Laser začne generovať prekríženu čiaru bez samonivelizácie.
3. Vyberte si lúče, ktoré chcete použiť stlačením (B) Selektora lúča
4. Teraz môžete nakloniť laser tak ako je to požadované pre vyznačenie požadovaného sklonu. Použite sklapacie nožičky pre nastavenie uhla a výšky.
5. Pre vypnutie lasera, stlačte gombík Manuál znova.
6. Pred premiestnením lasera sa uistite, že je v pozícii OFF – vypnuté, ktoré zaistuje zaistovací mechanizmus.



### Práca v manuálnom režime:


V manuálnom režime je samonivelizacný režim lasera 872 vypnutý. To znamená, že si môžete nastaviť laserové lúce do akéhokolvek uhlu.

1. Vyberte laser z puzdra a postavte ho na plochý, bezvibracný povrch alebo na trojnožku
2. Stlacte gombík manuálneho módu. Laser zacne generovať prekríženú ciaru bez samonivelizácie. Zelený a cervený indikátor sa rozsvieti.
3. Vyberte si lúce, ktoré chcete použiť stlacením (b) prepínaca lúca
4. Teraz môžete nakloniť laser tak ako je to požadované pre vyznacenie požadovaného sklonu. Použite sklápacie nožicky pre nastavenie uhla a výšky.
5. Pre vypnutie lasera, stlacte gombík Manuál znova.
6. Pred premiestnením lasera sa uistite, že je v pozícii OFF – , vypnuté ktoré zaistuje zaistovací mechanizmus.

## Práca v pulznom móde s detektorm:

You can use the 872 Prolaser<sup>®</sup> Plus vonku s použitím pulzného módu s detektorm. Toto umožňuje použiť laser vo väčších rozsahoch alebo za znížených svetelných podmienok.

Pre aktiváciu pulzého modu stlačte P gombík.



## ÚDRŽBA

Pre zachovanie presnosti lasera je potrebné vykonať kalibračný test zariadenia


- V prípade, že lúč lasera zoslabne, je potrebné vymeniť batérie
- Clonové šošovky a teleso zariadenia čistite suchou jemnou handričkou, v žiadnom prípade nepoužívajte na čistenie rozpúšťadlá.
- Aj keď je výrobok odolný voči špine a prachu, zariadenie neskladujte v prašivom prostredí. Môže dôjsť k jeho poškodeniu.
- Ak je laser vystavený vode, pred uskladnením do puzdra ho vysušte.
- V prípade dlhodobého nepoužívania zariadenia vyberte batérie. Predídeť tak ich vytečeniu a korózii.

Zariadenie je pri kúpe plne kalibrované.

Výrobca odporúča pravidelnú kontrolu kalibrácie. V prípade, že výrobok spadne, je potrebné vykonať test kalibrácie. Pri kalibrácii najprv začnite kontrolou presnosti výšky a rovnosti horizontálneho lúča a nakoniec skontrolujte presnosť rovnosti vertikálneho lúča.


### **Kontrola presnosti výšky horizontálneho lúča (odchýlka hore a dolu)**

- 1) Laser položte na statív alebo pevný povrch medzi dve steny **A** a **B**, približná vzdialenosť medzi stenami je 5 metrov.
- 2) Laser umiestnite približne 0,5 metrov od steny **A**.
- 3) Odomknite uzamykacie tlačidlo výkyvnej jednotky na premietnutie horizontalného a vertikálneho lúča smerom na stenu **A**.
- 4) Bod na stene, v ktorom sa lúče pretínajú, označte (a1) (pozri obrázok # 1).




obrázok # 1

- 5) Otočte laser o  $180^\circ$  stupňov smerom k stene **B**. Bod, v ktorom sa lúče pretínajú zaznačte (b1) (pozri obrázok # 2).




obrázok # 2

- 6) Laser premiestnite na vzdialenosť približne 0,5 metrov od steny **B**.
- 7) Na stene **B** zaznačte bod, v ktorom sa lúče pretínajú (b2) (pozri obrázok # 3).



obrázok # 3

- 8) Laser otočte o  $180^\circ$  stupňov smerom k stene A. Zaznačte bod na stene , kde sa lúče prelínajú (a2) (pozri obrázok # 4).



obrázok # 4

- 9) Vypočítajte vzdialenosť:

$$\Delta a = |a_2 - a_1|$$


$$\Delta b = |b_1 - b_2|$$

- 10) Rozdiel  $|\Delta a - \Delta b|$  by nemal byť väčší ako 2 mm. V opačnom prípade odovzdajte výrobok kvalifikovanej osobe, ktorá chybu opraví.

## **2. Kontrola presnosti rovnosti horizontalného lúča (Inklinácia zo strany na stranu)**


- 1) Laser položte na statív alebo pevný povrch vo vzdialenosťi približne 1,5 metrov od steny dĺhej 5 metrov.
- 2) Odomknite uzamykacie tlačidlo výkyvnej jednotky na premietnutie horizontalného a vertikálneho lúča smerom na stenu.

- 3) Označte bod (a1) na stene v strede horizontalného lúča na ľavom okraji horizontálneho lúča (pozri obrázok # 5).



obrázok # 5

- 4) Otočte laser proti smeru hodinových ručičiek kým sa okraj horizontálneho lúča „nedotkne“ bodu (a1). Označte bod (a2) na stene v strede horizontálneho lúča (pozri obrázok # 6).




obrázok # 6

5) Vzdialenosť medzi bodmi (a1) a (a2) by nemala byť viac ako 1 mm. V opačnom prípade odovzdajte výrobok kvalifikovanej osobe, ktorá chybu opraví.


### 3. Kontrola presnosti vertikálneho lúča

- 1) Na stenu zaveste olovnicu dlhú približne 4 metre.
- 2) Za olovnicou zaznačte bod a1 (pozri obrázok # 7).



- 3) Laser umiestnite na statív alebo pevný povrch pred stenu vo vzdialosti približne 2 metre.
- 4) Odomknite uzamykacie tlačidlo výkyvnej jednotky na premietnutie vertikálneho lúča smerom na stenu
- 5) Laser otočte tak, aby sa vertikálny lúč zhodoval s líniou olovnice

6) Na stene označte bod (a2) v strede vertikálneho lúča tak, bol v rovnakej výške ako bod (a1) (pozri obrázok # 8).



obrázok # 8

7) Vzdialenosť medzi bodmi (a1) a (a2) by nemala byť viac ako 1 mm.  
V opačnom prípade odovzdajte výrobok kvalifikovanej osobe,  
ktorá chybu opraví.



## SPECIFIKÁCIE

Laserové lúče výstupný vzor	Vertikálny, horizontálny a kombinácia horizontálny + vertikálny
Rozsah lasera	<ul style="list-style-type: none"><li>Vnútri - 30m</li><li>Vonku s detektorm 50m</li></ul>
Presnosť	$\pm 0.2\text{mm/m}$
Uhol lúča	$120^\circ \pm 5^\circ$
Rozsah samonivelizácie	$\pm 3^\circ$
Šírka čiary lasera	2mm $\pm 0.5\text{mm}/5\text{m}$
Vlnová dĺžka	635 $\pm 5\text{nm}$ - Laser Class II
Napájanie	3 AA batérie (su v balení)
Životnosť batérie	20 hod nepretržitej prevádzky
Prevádzková teplota	-10° C - 45° C
Skladovacia teplota	-20° C - 55° C
Izolácia (prach a voda)	IP54
Rozmery	10cm x 8.2cm x 10.4cm
Hmotnosť vrátane batérií	620gramov (10 $\pm$ gramov)

# ZÁRUKA

TYP - LASER SET MODEL 872

PEČIATKA PREDAJCU.....

DÁTUM PREDAJA.....

SERIOVE ČISLO (na vnútornej strane batériového

oddelenia).....

---

V prípade výskytu problému s laserom, ktorý ste zakúpili, vráťte produkt na miesto kde ste ho zakúpili spolu s dokladom o kúpe.

**Záručné podmienky:** Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektívne odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte

**Záruka sa nevzťahuje na:** 1. prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania 2. poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou 3. poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu 4. poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený 5. prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava 6. nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

**Dovozca:** Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Krajina pôvodu: PRC

**Servisné záznamy:**







© 2016 Kapro Industries Ltd.