



## הוראות הפעלה

## כפטור הפעלה מכני

- ללחוץ על הלוחן #1 או להפעיל את המכשיר.
- מכשור נכנס במצב עמידה וקיים לחישוב מרחוקים במקומות שונים.
- ללחוץ לחיצה ממושכת על הלוחן #4 כדי לכבות את המכשיר.
- אם המכשור אינו בשימוש כבש 5 דקות, יבצעו כבוי אוטומטי כדי להפסיק ביצירת הסוללות.

## מדידת מרחוק מהירה

- הצב את המכשור בנקודת ההתחלה וכoon את קרן הליזר למטרה. לחוץ על הלוחן #1 כדי לבצע מדידה.
- הערה: אם המכשור לא יראה פרוטו בטליה. אם המכשור באנטומטי. במקורה זה לחוץ על הלוחן #1 שוב כדי להפעיל את קרן הליזר.

## מדידת מרחוק רציפה

- מדידה רציפה משמשת לחיפוש המרחק רצוי או המרחק הקצר ביותר בין 2 נקודות.
- כoon את קרן הליזר למטרה.
  - לחוץ לחיצה ממושכת על הלוחן #1 כדי להתחיל במדידה רציפה המכשור יבצע שתי מדידות בשניה והותראה תוצגה על המסך.
  - הזד את המכשור מעלה, מטה או לצדדים כדי למצוא את המרחק המינימלי.
  - לחוץ על הלוחן #4 כדי להפסיק את המדידה.
  - לחוץ על הלוחן #4 כדי לצאת ממדידה רציפה.

## מדידות בלתי ישירות


מכשור יכול להчисב מרחוקים באמצעות מושפע פיגורוט. ניתן להשתמש במדידה עקיפה לחישוב מרחוקים במקומות שונים נגשים במדידה מהירה.

- על החוצה #2 פעמים כדי לעבור למצב מדידת נפח.
- עקב אחר ההוראות של המסך ומדוד רוחב(1), אורכו(2), גובה(3).
- לאחר סיום המדידות, הערך המוחשב של הנפח יופיע על המסך.
- לחוץ על החוצה #2 כדי לאפשר מצב מדידה עקיפה.

עקב אחר ההוראות של המסך ומדוד את צלעות המשולש (1-2).

- לאחר סיום המדידות, הערך המוחשב של הצד הנגיד (X) יופיע על המסך.
- לחוץ על החוצה #4 כדי לחזור למצב מדידה מהירה.

נוסף כדי לעמוד במצב מדידה מהירה.



15

14

13

12

11

## אחריות

מכשור זה מכוסה באחריות מוגבלת של שנתיים כנגד נגעים בחומרים וביצורים.

האחריות אינה מכוסה במקרה שבו שימוש לא סביר, או במקרה שפרק או מכשיר שבוצעו בו שינויים ומכשור שתוקן על ידי גורם שלא הוסמך על ידי קפור תעשיות בע"מ. במקרה של בעיה בפלס הליזר שנרכש, יש להחזיר את המכשור למקום הרכישה בלוויית הוכחת רכישה ופירוט של הבעיה.

לידר 363  
תוויות מספר סידורי מוצמדת לכיסוי תא הסוללות.

## מפורט המוצר

מודל מס.	363
טווח מדידה	30 - 0.05 מטר
רזולוציה	1 מ"מ
דיוק	± 2 מ"מ
מהירות מדידה	0.5 שניות
מספר תא זיכרון	20 מדידות
סוג לידר	W<1mm, Class II, 660-650nm
גודל קרן הליזר	קרונר 25 מ"מ ב - 30 מטר
סוללות	AAA 2
אורן חיו הסוללות	10,000 מדידות
טמפרטורת הפעלה	-10°C - 45°C
טמפרטורת אחסון	-20°C - 60°C
כיבוי אוטומטי של המכשור	לאחר 5 דקות
כיבוי אוטומטי של הליזר	לאחר 20 שניות
משקל	110 גרם
מידות	27 * 42 * 113 מ"מ

שמירה וחיפוש בזיכרון  
המכשור מאפשר שימור 20 תוצאות מדידה.

- כדי להציג את תוצאות המדידה שבדרכו לחוץ לחיצה ממושכת על החוצה #2 כדי לעבור למצב קריאה ברכורן.
- כדי לנבל בין ערכי המדידה ברכורן לחוץ לחוץ #3.
- לחוץ על החוצה #4 כדי למחוק את ערך הערך.
- כדי למחוק את כל הערכים מהזכרן לחוץ לחיצה ממושכת על החוצה #4.
- לחוץ על החוצה #1 כדי לעבור למצב מדידה מהירה.

## מכסה ומסקף זיהוי קרן לידר

- משפר את יכולת איתור נקודות הליזר בסביבה מוארת.
- מנן על לה מקשים מפני נתק או לחיצה בלתי מכוונת.

