


מדריך למשתמש



אם מודדים לך על שרכשת את 398 Thermoscan™ של קפרא. כל ה-**ה** משמש לממדת טמפרטורת פין השטח של הפקים ללא מגע.

הערה:
אנא קרא מדריך זה למשתמש בעין לפני שתשתמש במוצר זה בפעם הראשונה.
שמור את המדריך למשתמש לעין בעתיד.
יש להפעיל תמיד את המכשיר בהתאם לחווארות שבסדרך זה.

HE

מאפיינים

תוכן

- מטרת ליזיר כפולה וויתנת לכיבוי
- צג LCD עם תואורת רקע
- טוויה מדידה: 50°C עד 650°C
- דיזק: $2.5^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ עד 12°C
- רזרלאציה: 0.1°
- שדה ראייה: 12:1
- אפסיביות (פליטות) EMS - ניתנת לכיוון מ-0.1 עד 1.0
- מקסימום, מינימום, הפרש או ממוצע MAX / MIN / DIF / AVG
- מקסימום, מינימום, הפרש או ממוצע HAL / LAL - קבעת אזהרת מינימום / מקסימום LOG - פונקציית זיכרון
- מדידת טמפרטורה ב- -2°C או ב- -5°C
- כיבוי אוטומטי לאחר 7 שניות של חומר פעילות.
- מתוח הפעלה: 7V (סוללה 7V יחידה).
- חווי סוללה חלשה
- טמפרטורת עבודה: 0 - 40°C בעודה
- לחות עבודה > 85%

3-7 מאפיינים

8-9 חוראות בטיחות

10-12 סקירה

13-15 חוראות הפעלה

16 חילוף הסוללה

17 מפרט המוצר

18 אחריות

3

2

ערך פליטות של חומרים נפוצים:

חומר בבדיקה	פליטות	חומר בבדיקה	פליטות
אספלט	0.90 עד 0.98	בד (שחור)	0.98
בטון	0.94	עור (אדם)	0.98
מלט	0.96	עור	0.75 עד 0.80
חול	0.90	פחם (אבקה)	0.96
אדמה	0.92 עד 0.96	לכה	0.80 עד 0.95
מים	0.92 עד 0.96	לכה (מט)	0.97
קרום	0.96 עד 0.98	גומי (שחור)	0.94
שלג	0.83	פלסטיק	0.85 עד 0.95
זכוכית	0.90 עד 0.95	עץ	0.90
קרמי	0.90 עד 0.94	נייר	0.70 עד 0.94
שיש	0.94	תחומצות כרום	0.81
גבש	0.80 עד 0.90	תחומצות נחושת	0.78
טיח	0.89 עד 0.91	תחומצות ברזל	0.78 עד 0.82
לבנים	0.93 עד 0.96	טקסטיל	0.90

6

5

אזהרה



מודול זה פולט קרינת לייזר, והוא מסווג כ- II EN 60825-1 בהתקנים לתקן בישראל, והתקן האירופאי 1 כ- קרינת לייזר עלול לגרום לפגיעה חמוצה בעיניים




- אין להפנות מבט שיר לערך קרן הליזר.
- אין להציג את מכשיר הליזר באופן שלול לפגעה בעיניך או בעיני אנשים בסביבתך.
- אין להפעיל את מכשיר הליזר בקרבת ילדים, או לאפשר לילדים להפעיל או לשחק עם המכשיר.
- אין להביסת לערך קרן הליזר באמצעות מגנוטר הגברת או פגיעה חריפה בעיניהם.

אזהרה:
מודול זה מכיל שערת בירותכם המולחנים, וולקנים חשמליים מושגים עשויים להכיל כימיקלים המօכרים במדינת קליפורניה כנורמיים לסרטן, למומים מולדים או לפגמים אחרים בפרוות.

מד הטמפרטורה מסוגל לפצות על הפטישה שנגרמת כתוצאה מטמפרטורת הסביבה; אם ישנה סטיה גדרלה, תהילך הכוון העצמי עשוי לhimash עד 30 דקוק.

יש מגדם המפרק של מכשיר זה הוא 12:1, ככלומר קשור שדה הראייה קטן פי 12 מהמפרק אל האובייקט הנמדד. לדוגמה, אם המשטח הנמדד נמצא במרקח של 72 ס"מ מהמכשיר, קוטר המשטח של סלקת חלק במדידה יהיה 6 ס"מ.

לקבלת תזואה מדויקת, על החוף הנמדד להוות גודול משדה הראייה, אחרית מוקחות נוספת של קרינת אינפרא אדום עלולים לשמש את המדידה ולעוזת את התוצאות. מכשיר זה מסמן את שדה הראייה שלו באמצעות מצבע צבעוני לייזר כפול וניתן לכיבוי, כדי שמוցג בתמונה הבאה:



9

8

7

לוח מקשים

1. MODE - מקש בחירת פונקציה
2. מקש BACKLIT / LASER (לייזר / תאורת רקע)
3. חיצים למעלה ולמטה



ADV - כאשר החו"ז ADV (מוציע) מופיע על הציג, הערך המוצג מינון לו מייצג את הערך המוצג של כל הטמפרטורות במהלך פעולה המדידה הנוכחיות.
HAL - נקודת התראת גבואה LAL - נקודת התראת נמוכה
- אם, במהלך המדידה, הטמפרטורה הנמדדת עולה מעלה לנקודת התראת הגבואה או תצנוך מתחת לנקודת התראתה הנמוכה, "ישמע אות התראאה (צפצוף) ומשך להישמע עד שהטמפרטורה הנמדדת תעבור למתחום שבין HAL-LAL. אם ערך טמפרטורתו יקבר בעטועה כגובה יותר מ HAL, אוות התראת ישמע באופן קבוע. ניתן לקבוע כל נקודת התראת על ידי לחיצה על מקש החיצים.

LOG - פונקציית זכרון
- כאשר החו"ז LOG מופיע, יופיע טימון לו מספר של תא זכרון - בין 01 ל-20. כל תא זכרון מנוהל בנפרד, ונitin לעبور בין תא זכרון על ידי לחיצה על מקשי החיצים. לחיצה על המקש LASER / BACKLIT מפעיל את המספר זכרון. להחלפת הערך השמור בטמפרטורה שנמדדה כתע, ולהחיצה הבאה על LASER / BACKLIT תגרום למיחיקת ערך התא.

אחריות
מכשור זה מכוסה באחריות מוגבלת של שנתיים כגדפיגמים בחומרם וביצואו. האזרחות אינה מכוסה מכשור שעשנה בו שימוש לא סביר, או מכשור שפרק או מכשור שבוצוע בו שימוש ומכשור שתוקן על ידי גורם שלא הסoxic על ידי קורת תעשייה בע"מ.
בקירה של בעיה במכשור שנרכש, יש להזכיר את המכשור למקום הרכישה בלשונית הוכחת רכישת ופירוט של הבעיה.

אישור תאימות CE



מוצר זה עומד בדרישות של תקני התאמיות האלקטרומגנטית (EMC) אשר נקבעו בהנחיות האירופאית EU/2014/30/EU וכן בהנחיות מתוח נמוך (LVD) EU/2014/35/EU.

אישור תאימות EC

אם מצורדים בכפוף לאחריות החקילה והתקנות: תואם לדרישות הנחיות הקהילתיות ותקנות: 2014/30/EU 2011/65/EU EN60825-1: 2014 EN61326-1: 2013

מסך LCD

1. חישוי HOLD / SCAN (סריקה / החזקה)
2. חישוי מטרת לייזר
3. ערך הפליטות
4. ייחדות מידת C או F
5. טמפרטורה מודדת
6. חישוי סוללה חלה
7. אזהר הפונקציות
8. חישוי פונקציית זיכרון



12

11

10

הוראות הפעלה

מדידת טמפרטורה:
1. כוון את המכשיר כלפי החפץ עליו תרצה לבצע את

המדידה ולאחר מכן על הבדיקה.

2. בדוק בו חישוי החזקה (HOLD) מופיע, לחץ על המקסם

בין ייחדות מידת C ל-F.

פעולות הפונקציות:
1. משוך וחרר את הבדיקה. חישוי הפונקציה יופיע בתחתית התצוגה.

2. לחץ מספר פעמים על המקסם כדי לבחור בפונקציה הרצויה בהתאם לסדר האפסוריות:

EMS => MAX => MIN => DIF => AVG => HAL => LOG => EMS <= LAL => ...

הפעל כל פונקציה בהתאם לזרימת שבמהלך:

EMS - EMS - גדרת מסובב (פליטות)

כאשר החו"ז EMS מופיע על הציג, תוכל לשנות את ערך הפליטה בין 0.1 ל-1.0 בצעדים של 0.01 על ידי לחיצה על מקסם - עריך הפליטות יופיע בחלקן התחתון של הציג.

מקסימים - מינימום - חישוי MAX (מקסימום) מופיע על

הציג, הערך המוצג מינון לו מייצג את הטמפרטורה

הגבואה ביחס לערך מדידה במהלך פעולה המדידה הנוכחיות.

מינימום - כאשר החו"ז MIN (מינימום) מופיע על הציג, הערך המוצג מינון לו מייצג את הטמפרטורה הנמוכה ביותר במהלך פעולה המדידה הנוכחיות.

DIF - DIF - כאשר החו"ז DIF מופיע על הציג, הערך המוצע

מיomin לו מייצג את המודולוס של ההפרש הנגדל ביחס

ליחס טמפרטורה הנמדדת בתחלת פעולה המדידה הנוכחיות בין הטמפרטורות הנמדדות לאחר מכך.

לאחר כבוי HOLD (החזק) מופיע, לחץ לחיצות

הזרות על המקסם LASER / BACKLIT (לייזר / תאורת רקע).

המקש LASER / BACKLIT (לייזר / תאורת רקע) פועל

בזרור מוחזרות: תאורת רקע כבוי => תאורת רקע כבוי, לייזר דולק =>

תאורת רקע דולק, לייזר דולק => תאורת רקע כבוי, לייזר כבוי => תאורת רקע כבוי, לייזר כבוי.

כבוי, לייזר כבוי. אם נבחרה תצורת בה מטרת הליאיזר

פעילה, חישוי מטרת הליאיזר יופיע בתצוגה.

ההצורה הנבחרת תישאר פעילה עד שתשנה אותה.

14

13

מפורט המוצר

פליטות

טווין	פליטות
ROLLING	-50 °C to 650 °C -58 °F to 1202 °F
0.1 °C < 1000 °C, 1 °C > 1000 °C	
DATA	-50 °C to -23 °C (-58 °F to -10 °F) -23 °C to +2 °C (-10 °F to 28 °F) +2 °C to 94 °C (28 °F to 200 °F) 94 °C to 204 °C (200 °F to 400 °F) 204 °C to 426 °C (400 °F to 800 °F) 426 °C to 1050 °C (800 °F to 1922 °F)
AMPLIFICATION (פליטות)	±7°C/14°F (Typical) ±4°C/8°F ±2.5°C/4.5°F ±(1.0%rdg + 1°C/2°F) ±(1.5%rdg + 1°C/2°F) ±(3%rdg + 1°C/2°F)
0.10 up to 1.00 mm Celsius	הערך: דדק מציין עבור שטח טמפרטורת סביבה הבאה: 25°C up to 23°C
SHADING	0.10 up to 1.00 mm Celsius
TEMPERATURE SENSORS	12:1 = S/D/0.01
LENS	פיזור כפלי הספק > 1m, אורך גל בין 670-630nm
POWER SUPPLY	8 up to 14 volt (dry battery)
ACCURACY	±0.5%
CHARTS	מזהה מס' 150 חישוי חריגה סטטיסטית: "..."

לחות חומרה מודולר: 10% עד 90% בדגם פעולה, לחות יחסית > 80% באחסון.

טמפרטורת שחזור: 10°C עד 14°C

איספקט שחזור: שלגית 97 מ"מ, עטיפה (LOCK) לנטרול

כבוי ואוטומטי: 7 שניות, עם עיליה (LOCK)

משקל: 150 גרם

מידות: 180x107x40 מ"מ

חלוקת הסוללה

המכשיר מקבל אספקת חשמל מסוללה 9 וולטנדראטיבית אחת.


לחלוקת הסוללה, פתח את מכוסה תא הסוללה שמצוא בידית בקרבת ההדק, וחבר את הסוללה

כברור תאימות בידית, ודוחה להדק, וכך תוחם את הסוללה בידית בידית, ובדוחה תצורת בה מטרת הליאיזר

כבוי, לייזר כבוי. אם נבחרה תצורת בה מטרת הליאיזר

פעילה, חישוי מטרת הליאיזר יופיע בתצוגה.

לא נתקע בין הדידית לסוללה - כך תזודע סגירה הולמת של מכוסה תא הסוללה



15

18

17

16