

Prolaser® Bambino

Model No. 842

Manual do utilizador













Obrigado por comprar o 842 Prolaser® Bambino da Kapro. Possui agora uma das ferramentas laser mais avançadas disponíveis no mercado. Este manual mostrar-lhe-á como aproveitar da melhor forma possível a sua ferramenta laser.

APLICAÇÕES

O 842 Prolaser® Bambino é um nível de laser com um díodo vermelho. O laser tem um design inovador adequado para uma gama variada de atividades profissionais e de bricolage, incluindo:

- Alinhar azulejos, mármore, armários, molduras e enfeites.
- Marcar traçados para a instalação de portas, janelas, corrimões, escadas, portões de cercas, decks e pérgulas.
- •Todos os tipos de trabalhos faça-você-mesmo, incluindo pendurar estantes, presilhas, quadros, cortinas e mais.

NOTA

Guarde este manual do utilizador para referência futura.

ÍNDICE

•	Características	4
•	Instruções de segurança	5-6
•	Instalação das pilhas e segurança	7-8
•	Visão geral	9
•	Instruções de utilização	10-11
•	Manutenção	12
•	Teste de calibração de campo	13-18
•	Especificações	19
•	Garantia	20



CARACTERÍSTICAS

- Esta ferramenta laser determina automaticamente os planos horizontal e vertical.
- O laser projeta linhas horizontais e verticais que se cruzam.
- Zona de funcionamento máxima no interior 15 m (50').
- Autonivelamento no modo automático quando o laser estiver no campo de autonivelamento.
- Aviso visual (intermitente) quando o nível do laser se encontra fora do intervalo de nivelamento.
- O modo manual permite marcação/configuração angular.
- Mecanismo de bloqueio para proteger o pêndulo durante o transporte.
- Adaptador para tripé de 6,35 mm.
- Tamanho compacto cabe na sua caixa de ferramentas.

NOTA

Este dispositivo contém componentes de precisão sensíveis a quedas ou choques e impactos externos, que podem afetar a sua funcionalidade. Manuseie-o com cuidado para manter a sua precisão.

INSTRUCÕES DE SEGURANCA



ADVERTÊNCIA

Este produto emite radiação de Classe II segundo a classificação da norma EN 60825-1

A radiação laser pode causar lesões oculares graves.

- Não olhe diretamente para o raio laser.
- Não posicione o feixe do laser de modo a encegueirar-se sem guerer a si ou a outras pessoas.
- Não ative o nível de laser perto de crianças e não permita que as crianças utilizem o nível de laser.
- Não olhe para um raio laser utilizando equipamentos óticos de ampliação, tais como binóculos prismáticos ou telescópio, uma vez que isso vai aumentar o nível de lesão ocular.

ADVERTÊNCIA: Este produto contém chumbo nas soldaduras e certas partes elétricas contêm produtos químicos que são reconhecidos pelo Estado da Califórnia como responsáveis por cancro, defeitos de nascença ou outros danos reprodutivos (Código de Segurança e Saúde da Califórnia, secção 25249.6-65)



NOTA

Os óculos de cor vermelha destinam-se a melhorar a visibilidade do feixe de laser. Não vão proteger a sua vista da radiação laser.




- Não remova nem destrua as etiquetas de advertência do nível de laser.
- Não desmonte o nível de laser, a radiação laser pode causar lesões oculares graves.
- Não deixe cair o laser.
- Não utilize solventes para limpar a unidade laser.
- Não utilize a temperaturas inferiores a -10°C ou superiores a 45°C (14°F / 113°F).
- Não utilize o laser em atmosferas explosivas, tais como líquidos inflamáveis, gases ou pó. As faíscas da ferramenta podem causar ignição.
- Quando n\u00e3o estiver a ser usado, desligue a unidade, enganche o bloqueio do p\u00e9ndulo e coloque o laser no estojo para transporte.
- Certifique-se que o mecanismo de bloqueio do pêndulo está ativado antes de transportar o laser.

NOTA

Se o mecanismo de bloqueio do pêndulo não estiver ativado antes do transporte, poderá produzir-se um dano mecânico interno.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS E SEGURANÇA

- Puxe a lingueta do trinco e abra o compartimento das pilhas.
- Introduza 2 pilhas AA novas da mesma marca, segundo os símbolos de polaridade indicados na tampa das pilhas.
- 3. Feche a tampa do compartimento da bateria.



NOTA

Se o nível de laser não for utilizado por muito tempo, retire as pilhas do respetivo compartimento. Isso evitará fugas de líquido das pilhas ou danos de corrosão.



ADVERTÊNCIA: As pilhas podem deteriorar-se, produzir fugas de líquidos ou explosões e podem causar lesões ou incêndios.

- 1. Não coloque em curto-circuito os terminais das pilhas.
- 2. Não recarregue pilhas alcalinas.
- 3. Não misture pilhas usadas com pilhas novas.
- 4. Não elimine as pilhas com o lixo doméstico.
- 5. Não deite as pilhas no fogo.
- As pilhas defeituosas ou gastas devem ser eliminadas de acordo com as normas locais.
- 7. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.

VISÃO GERAL

- 1. Botão de bloqueio ON/OFF
- 2. Janela de output do laser
- 3. Botão de modo manual
- 4. Indicador LED de operação
- 5. Tampa das baterias
- 6. Suporte de tripé de 6,35 mm






Funcionamento em modo automático (autonivelamento):

No modo automático o nível de laser nivelar-se-á sozinho num intervalo de ± 3° e projetará raios verdes horizontais e verticais.

- Retire o laser do seu estojo e coloque-o numa superfície sólida, plana e sem vibrações, ou num tripé.
- 2. Desloque o botão de bloqueio #1 para a posição O nível de laser gerará as linhas horizontais e verticais cruzadas e a luz de LED verde iluminar-se-á.
- 3.Se a inclinação inicial do laser for mais de ±3°, as linhas de laser piscarão. Neste caso, reposicione o laser numa superfície mais plana.
- 4. Antes de movimentar o nível de laser, coloque o botão de bloqueio #1 na posição , para bloquear o pêndulo e proteger o seu laser.



Funcionamento no modo manual:

No modo manual o mecanismo de autonivelamento do dispositivo 842 está desabilitado (o botão #1 está na posição OFF) e as linhas laser podem ser configuradas em qualquer angulação pretendida.

- Para ativar o modo manual, pressione demoradamente o botão #3. O laser projetará linhas cruzadas a piscar e a luz de LED vermelha iluminar-se-á.
- 2. Coloque o laser na inclinação pretendida.
- Para desativar o modo manual, pressione novamente o botão de modo manual.
- 4.No modo manual deslocando o botão de bloqueio #1 da posição para desligará o modo manual. O modo automático de autonivelamento será ativado se o nível de laser estiver no campo de autonivelamento.



MANUTENÇÃO


- Para garantir a exatidão, verifique a precisão do seu nível de laser de acordo com os procedimentos de teste de calibração de campo.
- Substitua as pilhas quando os raios laser começarem a atenuar-se.
- Limpe a lente de abertura e o corpo do nível de laser utilizando um pano macio e limpo. Não utilize solventes.
- Embora o nível de laser seja resistente à poeira e à sujidade em certa medida, não o guarde em lugares poeirentos, porque uma exposição prolongada pode danificar as componentes móveis internas.
- Se o nível de laser for exposto à água, seque-o antes de voltar a colocá-lo no estojo a fim de impedir danos de corrosão.
- Retire as pilhas se não utilizar o nível de laser durante muito tempo, para evitar danos de corrosão.

TESTE DE CALIBRAÇÃO DE CAMPO

O nível de laser sai da fábrica totalmente calibrado. A Kapro recomenda que o utilizador verifique a precisão do laser periodicamente, ou quando a unidade cair, ou ainda caso seja manipulada de forma indevida. Para tal, verifique em primeiro lugar a precisão de altura da linha horizontal e, em seguida, verifique a exatidão do nivelamento da linha horizontal e, finalmente, verifique a precisão de nivelamento da linha vertical.

Verificação da precisão de altura da linha horizontal (desvio para baixo e para cima)

- Instale o laser num tripé ou numa superfície sólida entre duas paredes A e B, separadas por cerca de 5 metros.)
- 2) Posicione o nível de laser aproximadamente a 0,5 metros da parede **A**
- Desbloqueie o pêndulo e pressione o botão para projetar as linhas cruzadas verticais e horizontais para a parede A.
- 4 Marque na parede o centro das linhas cruzadas como **a1** (ver a figura #1).





 Gire o laser de 180° para a parede B e marque na parede o centro das linhas cruzadas como b1 (ver a figura 2).





Figura #2

- Desloque o nível de laser para a parede B e posicione-o aproximadamente a 0,5 metros da parede B.
- Marque na parede B o centro das linhas cruzadas como b2 (ver a figura 3).



8) Gire o laser de 180° para a parede **A** e marque na parede o centro das linhas cruzadas como **a2** (ver a figura 4).




Figura #4

9) Meca as distâncias:

 $\Delta a = |a2-a1|$ $\Delta b = |b1-b2|$

10) A diferença (Δa - Δb) não deve ser mais de 2 mm, caso contrário entregue o nível de laser a um técnico qualificado para reparação.

Verificação da precisão de nivelamento da linha horizontal (inclinação de lado a lado)

- Instale o laser num tripé ou numa superfície sólida a uma distância de aproximadamente 1,5 metros de uma parede com 5 metros de comprimento.
- Desbloqueie o pêndulo e pressione o botão para projetar as linhas cruzadas verticais e horizontais para a parede.



3) Margue o ponto a1 na parede, no meio da linha horizontal na margem esquerda da mesma




Figura #5

4) Gire o nível de laser no sentido contrário aos ponteiros do relógio até que a margem direita da linha horizontal chegue perto de a1 e marque um ponto a2 na parede no meio da linha horizontal (ver a figura #6).





Figura #6

5) A distância entre a1 e a2 não deve ser mais de 1 mm, caso contrário entregue o nível de laser a um técnico qualificado para reparação.

Verificação da exatidão da linha vertical.

 Suspenda um fio de prumo de aproximadamente 4 metros numa parede.


2) Depois de estabelecido o prumo, marque o ponto a1 na parede detrás da linha de prumo perto do cone do mesmo. (ver a figura #7).



- Instale o laser num tripé ou numa superfície sólida em frente da parede, a uma distância de aproximadamente 2 metros.
- Desbloqueie o pêndulo e pressione o botão para projetar a linha vertical para a linha de prumo.
- Gire o laser de modo que a linha vertical coincida com a linha de prumo por baixo do ponto de suspensão. aproximadamente 4 m



6) Margue o ponto a2 na parede, no meio da linha vertical à mesma altura de a1. (ver a figura #8).



7) A distância entre a1 e a2 não deve ser mais de 1 mm. caso contrário entregue o nível de laser a um técnico qualificado para reparação.

ESPECIFICAÇÕES

Padrão de saída de raios laser	Linhas cruzadas vertical e horizontal
Alcance do laser	No interior - 15m (50 ft)
Precisão	±0,4mm/m (±0,0004in/in)
Ângulo de ventilador	100° ±5°
Intervalo de autonivelamento	±3°
Largura da linha laser	2.5 mm±0,5mm/5m (0,13" ±0,02" a 20')
Comprimento da onda	635 ±5nm - Classe de laser II
Fonte de alimentação	2 pilhas AA (incluídas)
Duração das pilhas em modo continuado	25 horas de uso continuado
Temperatura de funcionamento	-10° C + 45° C (14°F +113°F)
Temperatura de armazenamento	-20° C +60° C (-4°F +140°F)
À prova de água e poeira	IP54
Dimensões	7,6cm x 6,5cm x5cm (3" x 2,6" x 2")
Peso com pilhas	180gr±10gr (0,4 lbs±0,35 oz)



GARANTIA

Este produto está coberto por uma garantia limitada de dois anos contra defeitos de materiais e de fabrico.

A garantia não cobre os produtos que sejam utilizados de forma inadequada, que sejam alterados ou reparados sem a aprovação da Kapro. Em caso de problemas com o nível de laser que comprou, devolva o produto ao local de compra apresentando o comprovativo de compra.

Modelo #842 Prolaser Bambino.

O autocolante com o número de série encontra-se no compartimento das pilhas.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

Este produto cumpre as normas de Compatibilidade Eletromagnética (CEM), estabelecidas pela Diretiva Europeia 2014/30/EU e pela Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos sob a nossa responsabilidade que o produto: 842 está em conformidade com os requisitos das Diretivas e Regulamentos da Comunidade:

2014/30/EU 2011/65 / EU EN60825-1: 2014

EN61326-1: 2013



